تعليمات عامة

* البيتون المستخدم لكافة العناصر المسلحة يجب أن يكون من فئة مقاومة مميزة للكسر (200 kg/cm²)
على جبلات نصفوفية 15X30Cm على عمر ٢٨ يوم وعلى أن لايقل عيار الاسمنت عن ٤٠٠ كغ/م٣ بيتون
وعلى المقاول أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق المقاومة المذكورة

* يستخدم للتسليح :
- قضبان ملساء ذات مقاومة ذات عروات من الفولاذ الطري الحد الأدنى لإجهاد خضوعه (4000 kg/cm²)
- قضبان مضلعة من الفولاذ الطري الحد الأدنى لإجهاد خضوعه (2400 kg/cm²) القطر 8mm
* يمنع عمل وصلات القضبان التسليح في أماكن الحزوم الأساسية كما تحقق في ذلك قواعد وتعليمات الكود العربي السوري.
* تحقق قواعد وتعليمات الكود العربي السوري في أعمال وصل قضبان التسليح وأماكن إيقاف الصب وبكل متطلبات الكفاية
* يجب أخذ كافة التدابير والقيود الخاصة للأعمال المسبحة والكهربائية والميكانيكية والتجويفات
الخاصة في البيتون المسلح قبل الصب وذلك بالرجوع إلى مخططات الأعمال المعنية

ملاحظة عامة
يتم استخدام بيتون الأعمال التصميم عيار ٤٠٠ كغ اسمنت/م٣ مع استخدام المذين
و يفضل استخدام القطر الحصى لا يزيد عن 12.5 mm
و بحيث لا تقل المقاومة عن f'c >= 20 MPa
- يتم إزالة الوحدات المتضررة و صب وحدات جديدة

مراحل العمل في حالة وجود تكشف في حديد التسليح

* يتم إزالة الطبقة السطحية الهشة من البيتون المتضرر للوصول للبيتون السليم
* من أجل تماسك البيتون الجديد مع القديم يتم تثبيت شبك دجاج 50*50*2 mm
على المنطقة المتضررة بواسطة مسامير بفواصل متناسب كل 40 cm
* ثم يتم عمل طبقات القالبين اللازمة وفق حدق المنطقة المتضررة
* في حال تجاوز حدق المنطقة المتضررة ٥٠ سم يجب استخدام بيتون مكثوف عيار ٤٠٠ كغ اسمنت /م٣
مكون من زرادة بقطر أعظمي لا يزيد عن 12.5mm سم مرمل

ملاحظة هامة

* أثناء تنفيذ أعمال التدعيم وفي حال وجود عناصر متضررة غير ملحوظة في الدراسة
فإنه يتوجب على الجهة المشرفة الرجوع إلى الجهة الدارسة لإعطاء الحلول المناسبة
* عدم فك التدعيم حتى التأكد من تصلب البيتون الجديد

(ملاحظة: يتم التأشير باستخدام كميرة سوبر كيرباني صغير ذوبأة لتطبيق قرص ميتاليكية إنشائية على العناصر الإنشائية)
على العمال الذين سيؤشرون بتنفيذ الأعمال مراعاة إجراءات السلامة نظراً لخطورة الأعمال



الأحمال الإنشائية المستودع الثاني



الأحمال الإنشائية لأرضية المستودع الثالث



الحل التدعيمي المستودع الثاني



الحل التدعيمي لأرضية المستودع الثالث

ملاحظة رقم (١)

- يتم تكسير الطبقة حول المنطقة المتضررة بمسافة ٥٠ سم تقريباً
- ثم يتم تنظيف الحديد و تنظيفه من الصدأ بالفرشاة المعدنية ثم يتم تنظيف المنطقة بالمواد المخصصة
في حال وجود حديد مقطوع يتم التعويض عنه بأقطار و أعداد مماثلة بحيث يلحم مع الحديد القديم وفق التفصيلة (A)



التفصيلة (A)

- يتم صب البيتون بعيار ٤٠٠ كغ أسمنت /م٣ مع استخدام المذين بحيث يتم تأمين الالتصاق الجيد بين البيتون القديم و الجديد
و بحيث لا تقل المقاومة عن f'c >= 20 MPa

ملاحظة رقم (٢)

- يتم ردم الخرزة وتغليف طبقات الأرضية كما في التفصيلة (B)



التفصيلة (B)

ملاحظة رقم (٣)

- يتم إزالة الأجزاء المتضررة من البيتون مع المحافظة على حديد التسليح
- ثم يتم تنظيف الحديد من الصدأ بالفرشاة المعدنية وتنظيف المنطقة بالمواد المخصصة
في حال وجود حديد مقطوع يتم التعويض عنه بأقطار و أعداد مماثلة بحيث يلحم مع الحديد القديم وفق التفصيلة (A)



التفصيلة (A)

- يتم صب البيتون بعيار ٤٠٠ كغ أسمنت /م٣ مع استخدام المذين بحيث يتم تأمين الالتصاق الجيد بين البيتون القديم و الجديد
و بحيث لا تقل المقاومة عن f'c >= 20 MPa



الجمهورية العربية السورية
الشركة العامة للمرافئ البحرية
ص.ب [illegible] هاتف 21161/29-21161/29 فاكس [illegible]

اسم المشروع	إعادة تأهيل فرع المصرف الزراعي التابع في مساكنة
اسم مستثمر العمل	المؤسسة العامة للمصرف الزراعي التابع
اسم المخطط	الأحمال الإنشائية المستودع الثاني مع الحل التدعيمي
رقم المشروع	1020061

رقم المخطط	S-2	الدراسة التفصيلية	خرسانة م ٣ رمز القسم
المقياس	1/100		حديد م ٣ رمز القسم
التاريخ	2020		
إعداد	[illegible]	مقاول	شركة الهيبة للإنشاء م ٣ رمز القسم
مراجعة	[illegible]		

اعتماد
رئيس قسم الدراسات الهندسية والأشراف
المهندس [illegible]

المراجعة
مدير فرع المنشآت الفنية والمراقبة / المقاول
المهندس [illegible]

لجنة المعاينة