

الطابق الأرضي



الطابق الاول



السطح

الرموز والمصطلحات		
EM.	جهاز إنارة طوارئ باستطاعة ١٠ واط يوصل إلى أقرب نقطة تغذية	25
⧓	لوحة كهربائية رئيسية	
◪	لوحة كهربائية فرعية	-
⅄	نقطة تغذية لمروحة سقفية	30
— —	خط تمديدات المآخذ بمقطع $3x2.5mm^2$	-
■	نقطة تغذية مكيف	9
— —	خط تمديدات بمقطع $3x4\ mm^2$	150 m
—	خط تمديدات بمقطع $5x4\ mm^2$	50 m
⊡	وتد تأريض بقطر 0.75 Inch وطول 1.5 m	5
↗	إبرة مانعة صواعق	8
┼┼┼┼	كابل التأريض من النحاس بمقطع $70\ mm^2$	150
— —	كابل الشبكة الهوائية للحماية من الصواعق من الفولاذ المغلفن بمقطع $50\ mm^2$	125
—	خط تمديدات الإنارة بمقطع $2x1.5\ m^2$	-


18/DB0
22/DB0
17/DB0
21/DB0
20/DB0
20/DB0
+000
16/DB0
19/DB0

الطابق الأرضي


12/DB1
10/DB1
10/DB1
11/DB1
11/DB1
12/DB1
12/DB1

الطابق الاول


يتم وصل النوازل مع شبكة الأرضي الموجودة حول المبنى مسبقاً
CU-70 mm2
مرس من الفولاذ المغلفن بمقطع ٥٠ مم٢

السطح


8/MC
9/MC
إلى الأعلى
+000
+1.02
1/MC
2/MC
+000

الطابق الأرضي


3/MC
4/MC
5/MC
6/MC
7/MC

الطابق الاول

الجمهورية العربية السورية
الشـركة العامة للدراسـات الهندسية
حلب هاتف 2116128-2116129 ص.ب: 6870

اسم المشروع إعادة تأهيل فرع المصرف الزراعي التعاوني في مسكنة

اسم صاحب العمل المؤسسة العامة للمصرف الزراعي التعاوني

اسم المخطط شبكة الإنارة الاحتياطية شبكة تغذية المراوح شبكة تغذية التجهيزات الميكانيكية شبكة مانعة الصواعق وشبكة التأريض

رقم المشروع 1020061

رقم المخطط E-2	الدراسة الكهربائية	دراسة	م. فؤاد جنادري
المقياس 1/100		رسم	م. فؤاد جنادري
التاريخ 2020 كهرباء مرحلة ثانية		تدقيق رئيس دائرة الكهرباء والميكانيك م. سوسن حاج بكور	

اعتماد
رئيس قسم الدراسات الهندسية والاشراف
المهندسة هويده صيرفي

شوهد
مدير فرع المنطقتين الشمالية والشرقية / تكليفا
المهندسة ربى تاج الدين

الجهة المدققة